

NOTICE D'ENTRETIEN
ET
PIECES DE RECHANGE

Trémie farine
Trémie farine
1,25 metres

INTRODUCTION

Vous venez de prendre livraison de votre machine de stockage et nous vous félicitons de votre choix.

Vous possédez un matériel entièrement construit avec des matières et des équipements de haute qualité.

Il a été contrôlé avant son expédition et sera prêt à vous donner toujours satisfaction.

Sa conception lui permet de fonctionner d'une façon simple et sans incident, mais pour en obtenir le meilleur rendement, il est nécessaire de suivre les instructions contenues dans le présent manuel.

Nous insistons sur l'importance d'une bonne installation et d'un entretien régulier. Le suivi de ces consignes déterminera la meilleure production et la plus longue durée de service.

La lecture de ce manuel est aisée et nous avons prévu le maximum d'illustrations pour une bonne compréhension. Il est nécessaire de lire dans l'ordre les différents chapitres avant la mise en service afin de ne rien oublier ou négliger.

Les données techniques, schémas et dimensions contenus dans le présent document ne nous engagent nullement et des revendications quelconques ne peuvent en être déduites.


Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications et des perfectionnements du matériel sans modifier ce document au préalable.

SOMMAIRE


SOMMAIRE	3
Eclate et montage des pieds (4 ensembles).....	4
liste de collisage pied.....	5
Eclate cone standard et virole (bride carrée 400)	6
Liste de colisage cône carrée 400 et virole	7
Eclate des different modele de dessus	8
Liste de colisage des differents modeles de dessus	9
Attestation de conformite.....	10
Bon de commande de pieces de rechange.....	11

ECLATE ET MONTAGE DES PIEDS (4 ENSEMBLES)

ped standard



Pied rehaussé pour ensacheur



LISTE DE COLLISAGE PIED

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	NOMBRE
0-054-14-19	Etrier de tube	8
0-054-14-18	Bride de cône	4
0-054-14-13	Etrier d'embase	4
0-054-14-14	Bride d'embase	4
0-054-15-04	Pied à recouper (lg 1m68) (option pied standard)	4*
0-054-15-05	Pied à recouper (lg 2m28) (option pied standard)	4*
0-054-14-20	Bride de pied	4
0-054-15-01	Coté de trémie farine avec fixation capteur	1
0-054-15-02	Coté de trémie farine sans fixation capteur	3
0-054-10-10	Embase pour carrée 400	1
0-054-15-03	tirant de trémie	4
1-001-30-03	lot de boulons comprenant : 80 Vis zinguées H M8x20 80 Ecrous à embase 80 rondelles	1 sachet

* suivant option

Opération a réaliser quatre fois

Assembler sans serrer les pièces formant le pied (541420+541419) sur le tube carré (541404 ou 541405)

Assembler sans serrer les pièces formant le dessus du pied (541418+541419) sur le tube carré (541404 ou 541405)


Assembler sans serrer les pièces formant l'embase de tirant (541413+541414) sur le tube carré (541404 ou 541405)

ECLATE CONE STANDARD ET VIROLE (BRIDE CARREE 400)

3x 54 14 06 + 1x 54 14 05

1x 54 10 10
+ 3x 54 15 02 + 1x 54 15 01

4x 54 15 03



LISTE DE COLISAGE CONE CARREE 400 ET VIROLE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	NOMBRE
Version commune		
0-054-15-01	Coté de trémie farine avec fixation capteur	1
0-054-15-02	Coté de trémie farine sans fixation capteur	3
0-054-10-10	Embase pour carrée 400	1
0-054-15-03	tirant de trémie	4
1-001-30-04	lot de boulons comprenant : 68 Vis zinguées H M10x20 68 Ecrous à embase M10	1 sachet
Par hauteur de virole		
0-054-14-05	Rehausse avec hublot	1*
0-054-14-06	Rehausse sans hublot	3*
1-001-30-05	lot de boulons comprenant : 36 Vis zinguées H M10x20 36 Ecrous à embase M10	1 sachet

Boulonner sans serrer les quatre cotées (rep.541501 et 541502) en laissant les plis à l'extérieur

Boulonner sans serrer les quatre pieds(étape 1) sur les quatre cotées (rep.541501 et 541502)

Boulonner sans serrer les quatre tirants (541503) sur la bride d'embase (rep.541010) et les quatre pieds (541414)

Vérifier les niveau et l'équerrage

Serrer tous les boulons


Fixer la trémie au sol




www.toy-sa.com

ECLATE DES DIFFERENTS MODELES DE DESSUS

chapeau plat pour broyeur




chapeau plat pour applatisseur




entrée central





couvercle de chapeau



chapeau avec entrée



chapeau plat 4 entrées



LISTE DE COLISAGE DES DIFFERENTS MODELES DE DESSUS

Options dessus avec entrée central		
0-054-14-10	Dessus avec entrée	1
0-054-14-11	Contre plaque de joint	1
1-001-30-06	lot de boulons comprenant : 8 Vis H M8x20 + 8 Ecrous à embase M8 + 8 rondelles plates	1 sachet
Options dessus plein		
0-054-14-21	Couvercle d'entrée	1
1-001-30-07	lot de boulons comprenant : 4 Vis H M8x20 + 4 Ecrous embase M8 + 4 rondelles plates	1 sachet
Options chapeau avec entrée		
0-054-14-8	Coté de chapeau sans entrée	3
0-054-14-07	Coté de chapeau avec entrée	1
1-001-30-08	lot de boulons comprenant : 24 Vis H M10x20 +24 Ecrous embase M10+24 rondelles plates	1 sachet
Options chapeau plat aplatisseur		
0-054-14-38	Support aplatisseur	1
1-001-30-09	lot de boulons comprenant : 12 Vis H M10x20 +12 Ecrous embase M10+12 rondelles plates 4 Vis H M8x20 + 4 Ecrous embase M8 4 Vis H M12x20 + 4 Ecrous embase M12	1 sachet
Options chapeau plat broyeur		
0-054-14-23	Support aplatisseur	1
1-001-30-09	lot de boulons comprenant : 12 Vis H M10x20 +12 Ecrous embase M10+12 rondelles plates 4 Vis H M8x20 + 4 Ecrous embase M8 4 Vis H M12x20 + 4 Ecrous embase M12	1 sachet
Options chapeau plat 4 entrée		
0-054-14-22	Dessus 4 entrée	1
1-001-30-10	lot de boulons comprenant : 12 Vis H M10x20 +12 Ecrous embase M10+12 rondelles M10 16 Vis H M8x20 + 16 rondelles plates M8	1 sachet



ATTESTATION DE CONFORMITE

Aux règles d'hygiène et de sécurité du Travail (Application de l'article RR233-68 du Code du Travail).

Le constructeur, S.A.S RENE TOY, Route des Reclusages à Montoire Sur le Loir (41800), certifie que le matériel neuf désigné ci-après :

Nature : stockage

Type : trémie 1,25 m

Entrainement : aucun

Puissance :CV

Est conforme :

Aux dispositions des articles R. 233-85 à R. 233-106 du code du travail.

Aux prescriptions du décret n° 80 – 544 du 15 juillet 80.

Aux décrets 93-40 et 93-41 du 11 janvier 93.



BON DE COMMANDE DE PIECES DE RECHANGE

Nom de client :

N° de Client :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Mail :

Nom et Type d'appareil :

Numéro de série

Année de fabrication :

Vous pouvez passer commande des pièces de rechange par fax, téléphone ou par mail :

	Numéro de pièce	Désignation	Quantité
1	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____
5	_____	_____	_____
6	_____	_____	_____
7	_____	_____	_____
8	_____	_____	_____
9	_____	_____	_____
10	_____	_____	_____



S.A.S RENE TOY / ROUTE DES RECLUSAGES / 41800 MONTAIGNE - FRANCE
Tél. +33 2 54.85.01.10 / télécopie +33 2.54.72.60.67
www.toy-sa.com / E-mail : rene.toy@wanadoo.fr

